

CASTILLO DE MONTEAGUDO (Murcia)

Situación actual, daños detectados e incumplimientos de la normativa de patrimonio cultural.

Época: Siglos XI – XII

Protección: Declarado Bien de Interés Cultural (BIC), número de inventario CARM 30263.

Situación de conservación del monumento: Mala, amenaza riesgo de derrumbes y colapso de las fábricas.

Situación de conservación del entorno: Mala, acumulación de escombros, basuras, cables, pintadas, edificaciones, naves industriales, etc.

Accesibilidad al monumento: No es accesible de forma segura.

Observaciones: Urge una intervención inmediata para la consolidación de sus muros y cimentación, así como la limpieza y adecentamiento del entorno más próximo al castillo. Falta de control total sobre las edificaciones cercanas y dentro del entorno de protección del BIC.

Plano de situación del BIC:





Delimitación del entorno BIC (BORM 26 de abril de 2004):



Reportaje fotográfico:



Vista completa del Castillo en lo alto del cerro de Monteağudo, desde donde se domina toda la huerta de Murcia.



Detalle de una de las torres del castillo, en un estado muy precario, y con amenaza de derrumbe.



Vista aérea del recinto superior del Castillo, donde se puede apreciar claramente los daños.



El estado de conservación de las fábricas del castillo es muy preocupante, pudiendo observar el lavado de los muros.



Los cimientos de las murallas presentan un estado de conservación muy preocupante.



La maleza avanza sin control sobre las murallas árabes y sobre los tapiales de cal provocando daños, grietas y desperfectos con las raíces.



Cada vez más las murallas y las fábricas se van degradando por los agentes meteorológicos y por la existencia de abundante y espesa vegetación.





HUERMUR

Asociación para la Conservación
de la Huerta y el Patrimonio de Murcia

Plan Patrimur *SOS*

2018
AÑO EUROPEO
DEL PATRIMONIO
CULTURAL
#EuropeForCulture



Pintadas y acumulación de basuras, que denotan una total falta de mantenimiento.




En el entorno más próximo del castillo se pueden observar una infinidad de vertidos incontrolados de escombros y materiales contaminantes.





Focos y cableados de iluminación clavados en las coronaciones de las murallas árabes del castillo.





Gran cantidad de cableados aéreos atraviesan el BIC, así como postes eléctricos, algo contrario a la normativa vigente en materia de patrimonio cultural.





Las pintadas y grafitis plagan todos los accesos al castillo, así como la roca del cerro.





Los accesos actuales al castillo suponen un alto riesgo para las personas que deciden subir o caminar por los senderos del BIC.





HUERMUR

Asociación para la Conservación
de la Huerta y el Patrimonio de Murcia


Plan Patrimur *SOS*

2018
AÑO EUROPEO
DEL PATRIMONIO
CULTURAL
#EuropeForCulture



Un entorno plagado de naves industriales, y actividades con un gran impacto paisajístico.





El acantilado de roca del sector sur del castillo carece de una red protectora que evite o minimice posibles desprendimientos de la pared rocosa.

