CASTILLEJO DE MONTEAGUDO (Murcia)

Situación actual, daños detectados e incumplimientos de la normativa de patrimonio cultural.

Época: Siglo XII
Protección: Declarado Bien de Interés Cultural (BIC), número de inventario CARM 30263, incluido en el Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres (BORM 26/04/2004).
Situación de conservación del monumento: Mala**,** amenaza riesgo de derrumbes y colapso de las fábricas.
Situación de conservación del entorno: Mala, acumulación de escombros, basuras, cables, pintadas, edificaciones, naves industriales, etc.
Accesibilidad al monumento: No es accesible de forma segura.
Observaciones: Urge una intervención inmediata para la consolidación de sus muros y cimentación, así como la limpieza y adecentamiento del entorno más próximo al castillo. Falta de control total sobre las edificaciones cercanas y dentro del entorno de protección del BIC.

Plano de situación del BIC:

Vista aérea del Castillejo de Monteagudo.

Ubicación del Castillejo de Monteagudo.

Delimitación del entorno BIC (BORM 26 de abril de 2004):

Reportaje fotográfico:

Vista general del Castillejo de Monteagudo.

Las torres eléctricas invaden el propio castillo BIC (clavadas en sus cimientos) y su entorno de protección.

Las murallas se encuentran en un estado de conservación preocupante, y sufren una degradación muy acelerada por la falta de conservación.

La maleza avanza sin control por las laderas del Castillejo y por encima de los propios muros de la edificación histórica.

La parte superior del castillo presenta un estado de total abandono.

Las murallas amenazan posibles derrumbes dado su mal estado de conservación.

El interior del Castillejo de Monteagudo presenta numerosas pintadas y grafitis.

Los muros exteriores del castillo y sus cimientos presentan un grave estado de conservación, apreciable a simple vista.

El casillo BIC no es accesible de forma segura, presentando sus accesos un estado peligroso que compromete la integridad de las personas que lo visitan.