



CASTILLO DEL PORTAZGO RECINTO INFERIOR (Murcia)

Situación actual, daños detectados e incumplimientos de la normativa de patrimonio cultural.

Época: Siglo XII

Protección: Declarado Bien de Interés Cultural (Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español), número de inventario CARM 30309.

Situación de conservación del monumento: Mala. Situación de conservación del entorno: Malo.

Accesibilidad al monumento: Inaccesible de forma segura, a pesar de contar con unos accesos relativamente nuevos.

Observaciones: Urge una intervención inmediata para la adecuación, limpieza y adecentamiento del entorno más próximo e incluso del propio castillo. Este BIC fue trasladado piedra a piedra durante las obras de la A-30.

Plano de situación del BIC:



Vista aérea del Castillo del Portazgo Inferior en el Puerto de la Cadena (Murcia), tras su traslado piedra a piedra por la obras de la autovía.







Ubicación del Castillo del Portazgo Inferior.

Ficha del inventario de BIC del Ministerio:



Consulta a la base de datos de bienes inmuebles

Los datos reflejados tienen un carácter meramente informativo no constitutivo de derechos.

	1233
Bien:	Castilio del Portazgo (Recinto Inferior)
Comunidad Autónoma:	C.A.R. Murcia
Provincia:	Murcia
Municipio:	Murcia
Categoria:	Monumento
Código:	(R.I.) - 51 - 0010055 - 00000
Registro:	(R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo
Fecha de Declaración:	07-08-1997
Fecha Boletín Declaración:	05-06-1949
Disposición:	RESOLUCION
Matiz:	TRAMITADOS 6º A

■ Volver





Reportaje fotográfico:



Estado actual de conservación del Castillo, donde se puede observar la falta total de mantenimiento.












Vista de los muros totalmente abandonados, donde la maleza está rompiendo el geotextil de la reconstrucción.











Los turistas que visitan este castillo, no pueden pasear de forma segura sobre el mismo, debido al mal estado del firme, la gran cantidad de maleza, y las roturas innumerables del geotextil.









La basura se acumula sin control, afeando y degradando aún más el entorno y el propio castillo.



Daños en las luminarias del monumento.







Las pintadas sobre los muros del BIC atentan gravemente sobre el monumento y causan un gran impacto visual del bien.

