

### **CASTILLO DEL PORTAZGO RECINTO SUPERIOR (Murcia)**

**Situación actual, daños detectados e incumplimientos de la normativa de patrimonio cultural.**

**Época:** Siglo XII

**Protección:** Declarado Bien de Interés Cultural (Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español), número de inventario CARM 30310.


**Situación de conservación del monumento:** Muy mala.

**Situación de conservación del entorno:** Malo.

**Accesibilidad al monumento:** Totalmente inaccesible de forma segura.

**Observaciones:** Urge una intervención inmediata para la adecuación, limpieza y adecentamiento del entorno más próximo e incluso del propio castillo.

**Plano de situación del BIC:**



**Vista aérea del Castillo del Portazgo Superior en el Puerto de la Cadena (Murcia).**



**Ubicación del Castillo del Portazgo Superior.**

**Ficha del inventario de BIC del Ministerio:**



**Consulta a la base de datos de bienes inmuebles**

Los datos reflejados tienen un carácter meramente informativo no constitutivo de derechos.

[Volver](#)

<b>Bien:</b>	Castillo del Portazgo (Recinto superior)
<b>Comunidad Autónoma:</b>	C.A.R. Murcia
<b>Provincia:</b>	Murcia
<b>Municipio:</b>	Murcia
<b>Categoría:</b>	Monumento
<b>Código:</b>	(R.I.) - 51 - 0010056 - 00000
<b>Registro:</b>	(R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo
<b>Fecha de Declaración:</b>	07-08-1997
<b>Fecha Boletín Declaración:</b>	05-05-1949
<b>Disposición:</b>	RESOLUCION
<b>Matiz:</b>	TRAMITADOS 6º A

**Reportaje fotográfico:**



**La maleza avanza sin control sobre los muros de la edificación defensiva.**





**La falta de mantenimiento de este castillo está provocando que las raíces de los árboles degraden los delicados muros árabes.**





**HUERMUR**

Asociación para la Conservación  
de la Huerta y el Patrimonio de Murcia

Plan Patrimur *SOS*

2018  
AÑO EUROPEO  
DEL PATRIMONIO  
CULTURAL  
#EuropeForCulture



**Vista de los muros del interior del recinto fortificado.**





**Aún se conservan los arcos de la distribución interna del castillo.**





Los muros exteriores de la edificación tampoco se salvan de la degradación.





**La vegetación va invadiendo poco a poco todas las estructuras del Castillo.**





**Los accesos al castillo están totalmente destrozados, con una patente falta de mantenimiento durante años, y suponen un peligro para los usuarios de los mismos.**





**Detalle del estado de los accesos al Castillo del Portazgo Superior.**





**Accesos bajo la A-30 para conectar los dos castillos (inferior y superior) del Puerto de la Cadena**

