

ALBERCA DE LARACHE (Murcia)

Situación actual, daños detectados e incumplimientos de la normativa de patrimonio cultural.

Época: Siglo XII

Protección: Elemento incluido en el BIC del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres (BORM 26/04/2004).

Situación de conservación del monumento: Regular-Mala.

Situación de conservación del entorno: Regular


Accesibilidad al monumento: Se puede observar, pero no se puede acceder a la misma de forma segura.

Observaciones: Urge una intervención inmediata para la adecuación, limpieza y adecentamiento del entorno más próximo. Falta de control sobre las edificaciones cercanas y dentro del entorno de protección del BIC.

Plano de situación del BIC:



Vista aérea de la gran Alberca de Larache, conocida popularmente como “Huerto redondo o huerto hondo”.



Ubicación de la Alberca de Larache.

Delimitación del entorno BIC (BORM 26 de abril de 2004):



Reportaje fotográfico:



Actualmente se utiliza como huerto de cultivo tradicional de la huerta de Murcia.





Detalle de los muros de la alberca, los cuales presentan un estado deteriorado, sin medidas de consolidación y mantenimiento.

